Pressemitteilung

Nummer: 263/2026

Rauchentwicklung in einem Intercity bei Tangerhütte
Rund 350 Fahrgäste steigen auf freier Strecke in einen Ersatzzug um

Am Sonntagnachmittag, dem 15. November, kam ein Intercity mit rund 350 Fahrgästen auf der Bahnstrecke Magdeburg–Stendal bei Tangerhütte zum Stehen. Die Ortsfeuerwehren Tangerhütte und Uchtdorf wurden um 16:44 Uhr alarmiert. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt.

Feuerwehr kontrolliert betroffenen Fahrzeugbereich

Die erste Meldung deutete auf einen möglichen Pkw-Brand im Bereich der Bahnstrecke hin. Im Kontakt mit dem Zugpersonal konnten die Einsatzkräfte den tatsächlichen Einsatzort klären. Die Lokführerin hatte nach einer Störmeldung während der Fahrt den Zug angehalten. Bei einer ersten Kontrolle stellte sie Rauchentwicklung fest und setzte den Notruf ab.

Gemeinsam mit der Lokführerin verschafften sich die Einsatzkräfte Zugang zum betroffenen Fahrzeugbereich. Sie kontrollierten ihn unter Atemschutz mit einer Wärmebildkamera und stellten eine leichte Verrauchung fest. Nach erster Einschätzung kam ein Schmorvorgang im Bereich eines elektrischen Schaltschranks als Ursache infrage.

Reisende setzen ihre Fahrt im Ersatzzug fort

Der Intercity wurde zeitweise stromlos geschaltet. Im Verlauf des Einsatzes fielen auch die Klimaanlage und die Notbeleuchtung aus. Die Fahrgäste blieben bis zum Umstieg im Zug.

Ein Notfallmanager der Deutschen Bahn koordinierte die weiteren Maßnahmen mit den zuständigen Stellen der Bahn. Der Ersatzzug hielt auf dem Nachbargleis. Die Einsatzkräfte begleiteten den Umstieg über den schmalen Übergang zwischen den Zügen und halfen insbesondere Reisenden mit eingeschränkter Mobilität sowie Familien mit Kinderwagen. Nach Angaben der Deutschen Bahn gegenüber dem MDR war der Intercity von Rostock nach Leipzig unterwegs. Die Fahrgäste konnten ihre Reise gegen 19:30 Uhr im Ersatzzug fortsetzen.

25 Einsatzkräfte bis etwa 21 Uhr vor Ort

Der betroffene Zug blieb zunächst auf der Strecke. Ein hinzugezogener Techniker untersuchte das Fahrzeug. Die Feuerwehr leuchtete den Bereich für diese Arbeiten aus. Insgesamt waren 25 Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehren Tangerhütte und Uchtdorf mit drei Löschfahrzeugen und einem Einsatzleitwagen vor Ort. Der Feuerwehreinsatz endete gegen 21 Uhr.

Mitmachen bei der Freiwilligen Feuerwehr

Wer die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr kennenlernen möchte, kann unverbindlich einen Dienstabend der Ortsfeuerwehr besuchen. Interessierte können sich beim Team Brandschutz der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte unter brandschutz@tangerhuette.de melden.

Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte – Büro des Bürgermeisters
Bismarckstraße 5 – 39517 Tangerhütte
buero.buergermeister@tangerhuette.de – www.tangerhuette.de – Fax: +49 (0) 39 35 93 17 14